



Grote schoonmaak

Jij wilt natuurlijk zo lang mogelijk kunnen genieten van je nieuwe terrasoverkapping. Reinigen van het product draagt bij aan een lange levensduur. Daarom vind je hier een stappenplan dat jou helpt bij het schoonmaken. Vanzelfsprekend kan je het grote onderhoud ook door ons laten uitvoeren. Neem contact op met onze klantenservice:

E: service@zonenscherm.nl

T: 085 - 485 83 50.

W: www.zonenscherm.nl

Wat heb je nodig:



ZACHTE
DOEK



SCHOONMAAK-
PRODUCT
MET LAGE PH-
WAARDE (<7,5)



ZEEM



BORSTEL



RAAM
TREKKER



LAUW WATER
(MAXIMAAL 35°C)

Controleer ook:

Onze producten vergen weinig onderhoud en hebben een lange levensduur. Indien er onverhoopt toch een mankement aan het product is ontstaan neem dan direct contact met ons op. Controleer je product voorafgaand aan de schoonmaak op de staat van onderstaande punten:

- Aluminium profielen
- Afwijkend geluid bij openen/sluiten



Schoonmaken: terrasoverkappingen

Vanzelfsprekend kan je het grote onderhoud ook door ons laten uitvoeren. Neem contact op met onze klantenservice via: service@zonenscherm.nl of bel ons op: **085 - 485 83 50**.

STAP 1

Goot schoonmaken

Om een vrije waterafvoer te garanderen moet de goot worden ontdaan van grof vuil en vreemde voorwerpen. In de winter geldt dit ook voor sneeuw en ijs.



STAP 2

Vuil verwijderen

Verwijder los vuil met een borstel of stofzuiger en spoel de dakplaten voor met water.



STAP 3

Dakplaten reinigen

Reinig de dakplaten met lauw water en zeepsop en neem deze af met een zachte doek, zeem of trekker.



STAP 4

Profielen schoonmaken

Maak de aluminium profielen schoon met lauw water en een schoonmaak- product met een PH-waarde lager dan 7,5. Vermijd schuursponsjes en hogedruktoestellen.





Veilig gebruik

We vinden het belangrijk dat de veiligheid van jouw leefomgeving gewaarborgd blijft! We vragen je daarom voor gebruik even stil te staan bij de volgende veiligheidsmaatregelen:



Zorg altijd voor een vrije waterafvoer. Houd goten en afvoeren vrij van bladeren, vuil, sneeuw en ijs om overbelasting en lekkage te voorkomen.



Bij sneeuwval dient opgehoopte sneeuw tijdig en voorzichtig te worden verwijderd om overbelasting van de dakconstructie te voorkomen.



Bedien eventuele beweegbare onderdelen, zoals geïntegreerde zonwering, schuifdaken of schuifwanden, alleen wanneer zich geen personen, dieren of obstakels in het bewegingsgebied bevinden.



Laat onderhoud, reparaties en afstellingen aan de overkapping altijd uitvoeren door een erkende installateur van Zon en Scherm.